

AVIS D'ARRÊT D'UTILISATION ET D'INSPECTION

ACTION IMMÉDIATE REQUISE

Mettez le produit hors service jusqu'à ce que l'inspection soit effectuée.

Harnais de style veste Delta^{MC} DBI-SALA® 3M^{MC} - Versions homologuées par la CSA au Canada seulement

Dans le cadre des efforts continus de Protection contre les chutes 3M à fournir de l'équipement sécuritaire de qualité supérieure, nous avisons nos clients des renseignements suivants concernant les versions spécifiques homologuées par la CSA des Harnais de style veste Delta^{MC} DBI-SALA® 3M^{MC}. Protection contre les chutes 3M a cerné un problème de fabrication potentiel avec un nombre limité de harnais produits entre le 1^{er} novembre 2020 et le 31 mai 2021 qui ont été assemblés avec les courroies mal acheminées à travers l'anneau en D dorsal.

Ce problème de fabrication entraînera un mauvais fonctionnement du harnais en cas de chute, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Pour cette raison, nous envoyons un avis d'inspection afin que ce problème puisse être détecté en inspectant le harnais comme indiqué ci-dessous.



Produit	Date de fabrication	Numéro de pièce/modèle
Harnais de style veste Delta ^{MC} DBI-SALA® 3M ^{MC}	Entre le 1 ^{er} novembre 2020 au 31 mai 2021	1102000C, 1103321C, 1110600C, 1110602C


Utilisateurs finaux : Veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous.

Étape 1 : **Mettez le produit hors service jusqu'à ce que l'inspection soit effectuée.**

Étape 2 : Localisez l'étiquette sur le harnais (voir la photo à droite) pour déterminer le numéro de modèle et s'il a été fabriqué entre le 1^{er} novembre 2020 et le 31 mai 2021. Si le harnais est un modèle affecté et qu'il a été fabriqué à l'intérieur dans la plage de dates concernée, veuillez passer à l'étape 3.



Étape 3 : Une fois que vous avez confirmé le numéro de pièce et la date affectée, inspectez la connexion à partir de l'anneau en D dorsal pour vous assurer que les courroies sont correctement acheminées à travers l'anneau en D, comme le montrent les images ci-dessous. Si le harnais réussit l'inspection, son utilisation est acceptable. Si le harnais ne réussit pas l'inspection, veuillez contacter avec notre Service à la clientèle pour faire remplacer le harnais, conformément à notre garantie standard.



Pour toute question, veuillez communiquer avec le département du Service à la clientèle à l'adresse 3mcafpserviceaction@mmm.com ou par téléphone au [1 833 998-2243](tel:18339982243).

Distributeurs : Veuillez communiquer avec le département du Service à la clientèle à l'adresse 3mcafpserviceaction@mmm.com ou par téléphone au [1 833 998-2243](tel:18339982243) pour obtenir une liste de tous les modèles affectés des Harnais de style veste Delta^{MC} DBI-SALA® 3M^{MC} qui vous ont été vendus. Veuillez transmettre cet « Avis d'arrêt d'utilisation et d'inspection » à vos clients/utilisateurs qui ont acheté les harnais énumérés ci-dessus de vous. Si vous avez des modèles affectés en stock, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle afin de pouvoir nous les retourner.